





Ore lavorate per categoria d'intervento

Categoria interventi	Codice	Ore 2005	Ore 2006
Interventi volti alla difesa contro feniomeni di tipo valanghivo	281	17.969	15.893
Interventi volti alla sistemazione di dissesti sui versanti	282	16.877	8.550
Interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua	283	174.148	186.022
Interventi di ripristino della viabilità rurale opere in muratura	284	27.830	17.811
TOTALE		236.824	228.276



Classe di durata interventi

Classi giornate lavorate	n° interventi
0-20	42
20-40	38
40-60	29
60-80	9
80-100	1
100-120	3
120-140	1
TOTALE	123



Sistemazione idraulica dei corsi d'acqua

Tipologia	U.m.	2005	2006	Tasso
Canale pietrame e malta	m	2501	3715	48,54%
Manutenzione canale pietrame e malta	m	609	1202	97,37%
Manutenzione canale in terra	m	7020	562	-91,99%
Canale in calcestruzzo	m	408	561	37,50%
Canale pietrame e malta misto cls	m	291	464	59,45%
Canale coppe in calcestruzzo	m	255	211	-17,25%
Canale intubato	m	1486	1074	-27,73%
Fondazione in cls	m³	632	992	56,96%
Disalveo	m ³	5719	4530	-20,79%
Vasche di sedimentazione	m ²	42	41,54	-1,10%
Muratura in calcestruzzo	m ³	376	243	-35,37%
Muratura in pietrame e malta	m ³	4592	4935	7,47%
Muratura a secco	m ³	366	40	-89,07%
Scogliera a secco	m³	-	529	-
Arginatura in pietrame e malta	m ³	-	866	-
Scavo meccanico	m³	9053	12369	36,63%
Scavo manuale	m ³	82	260	217,07%
Massicciata secco	m ²	314	20	-93,63%
Massicciata in pietrame e malta	m ²	4147	5547	33,76%
Paratoie, pozzetti ecc	n°	116	55	-52,59%















Fasi di lavoro









Saint-Vincent:
Taglio vegetazione in loc. Champdevignes









Fontainemore:
Sistemazione rû in loc. Becket-Ries

Fontainemore:
Sistemazione del rû in loc. Borney



Ayas loc. Metsan - Granon Manutenzione Rû Courthaud







Rhêmes-Notre-Dame: Sistemazione idraulica del rû de Chaudanne









Lillianes:
Sistemazione canale scarico in loc. Stoba


Charvensod:
Sistemazione di scarico in loc. Vacoz



La Salle: Sistemazione irrigua del rû Arbetey







Emarèse:Sistemazione canale di scarico in loc. Erésaz









Lillianes: Sistemazione rû loc. Charioun

Perloz:
Sistemazione scarico in loc. Capoluogo



Quart:
Sistemazione irrigua della brantze d'Etavel





Brissogne: Manutenzione straordinaria del rù Seigneur




Pontey: Sistemazione del rû Pian



Saint-Vincent:
Sistemazione canale irriguo in loc. Moron








Verrayes: Sistemazione rû a monte della loc. Grand-Villa







Morgex:
Bonifica di versante a seguito dell'alluvione 2000 all'interno del Bois de Goubelin



Morgex Bois de Goubelin: Intervento terminato




Avise: Sistemazione irrigua del rû Charbonnière









Hône: Ripristino viabilità/canale irriguo in loc. Priod

Perloz:
Ripristino vasca di riserva irrigua









Posizionamento geojuta con funzione antierosiva



Verrès: Sistemazione irrigua in loc. Natze

