



## VERBALE DI ESECUZIONE D'URGENZA DI LAVORI INDIFFERIBILI

(ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e degli artt. 9, comma 4 e 18, comma 1 della L.R. 18 gennaio 2001, n. 5)

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: Intervento urgente ed indifferibile di ripristino strutturale murature di sottoscarpa stradale sulla viabilità comunale, in comune di Lillianes, a seguito degli eventi alluvionali e valanghivi che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 16-17 aprile 2025, di cui al Decreto n. 168 del 17/04/2025 di dichiarazione di stato di calamità (I.D. portale dissesti n. 4523 – codice intervento 109B\_42\_IO\_ALL25).**

Richiamato il Decreto n. 168 in data 17/04/2025 del Presidente della Regione di dichiarazione, sull'intero territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, di stato di calamità a seguito degli eventi alluvionali e valanghivi che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 16-17 aprile 2025, l'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di aprile (21/04/2025), io sottoscritto geom. Alessandro PLATER, tecnico di ruolo della Struttura interventi operativi del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco della Presidenza della Regione, ho redatto il presente verbale al fine di attivare un intervento

urgente ed indifferibile di ripristino strutturale murature di sottoscarpa stradale sulla viabilità comunale, in comune di Lillianes, a seguito degli eventi alluvionali e valanghivi che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 16-17 aprile 2025, di cui al Decreto n. 168 del 17/04/2025 di dichiarazione di stato di calamità (I.D. portale diddesti n. 4523).

Dato atto che a causa delle abbondanti precipitazioni prodottesi e del generale stato di saturazione dei terreni e della fusione nivale (vedasi bollettini di allerta meteorologica, idrogeologica e valanghiva nn. 105/2025, 106/2025, 107/2025 e 108/2025 dei giorni 15, 16, 17, e 18/04/2025), si sono verificate molteplici situazioni di criticità idrogeologica che hanno determinato numerosi dissesti sul territorio regionale.

In data 17 aprile 2025, dopo aver notato la presenza di una colata detritica con conseguente crollo della muratura di sottoscarpa della strada comunale nei pressi della Loc. Mattet, nel comune di Lillianes, l'agente forestale di turno effettuava un sopralluogo e successivamente compilava la scheda sulla piattaforma Presidi (censito con ID 4523) richiedendo sopralluogo urgente da parte dei tecnici della struttura scrivente. Nello stesso giorno sulla strada comunale nei pressi della loc. Suc, nel comune di Lillianes, si prendeva atto di due cedimenti strutturali stradali, per i quali si richiedeva, in egual misura, un sopralluogo da parte dei tecnici della scrivente struttura. Sentito il Dirigente della Struttura interventi operativi, dott. geol. Massimo BROCCOLATO, a partire dalle ore 14:00 del giorno 19 aprile 2025 ho effettuato un sopralluogo in loc. Mattet, alla presenza dello stesso Dirigente, per verificare l'entità dello stesso. Successivamente in data 24 aprile 2025 ho effettuato, alla presenza del Dirigente dott. geol. Massimo BROCCOLATO e del collega Marco BETTINELLI tecnico di ruolo della Struttura interventi operativi del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco della Presidenza della Regione, un ulteriore sopralluogo

lungo la strada comunale nei pressi della loc. Suc per verificare anche in questo caso lo stato dei luoghi.

Nel corso delle verifiche sono state individuate situazioni riconducibili a cedimenti strutturali delle murature/cordoli di sottoscampa stradale, dovuti alle abbondanti ed eccezionali precipitazioni.

Entrambi gli eventi si sono verificati durante la giornata del 17 aprile 2025.

Un intervento immediato sull'area in oggetto, consiste principalmente nelle seguenti attività:

- Posa new-jersey di delimitazione area di cantiere sulla viabilità;
- Ripristino strutturale delle murature di sottoscampa stradale;
- Rispristino guardrails;
- Sistemazione sommaria del terreno e delle scarpate adiacenti;

Per una migliore illustrazione delle criticità allego in calce al presente verbale una documentazione fotografica e, per l'individuazione dei settori di intervento, con riferimento alla cartografia di seguito riportata, estratta dal CTRN:



Le zone di intervento insistono su fondi distinti al catasto terreni del Comune di Lillianes al Foglio 17, mappali nn. 99-114-115-116.

Le coordinate UTM 32N-WGS 84 dei siti di intervento sono le seguenti:

<i>X = EST</i>	<i>Y = NORD</i>
410455,54	5053282,55

Gli interventi sopra descritti saranno eseguiti ai sensi degli artt. 9, c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo le indicazioni e la tempistica stabilite dalla direzione lavori, sentito il Dirigente della struttura interventi operativi, per mezzo del sottoindicato operatore economico che risulta in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, resosi prontamente disponibile ad eseguire i lavori sopra elencati:

- BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. con sede in LOC. CHAMPSIL 9, GRESSONEY SAINT-JEAN (Valle d'Aosta) - P. I.V.A.: 01114230079;

Considerato quanto sopra, io sottoscritto tecnico dell'Amministrazione regionale, ho proceduto ad una valutazione sommaria dell'impegno economico che le opere da eseguire comportano. Specifico che i lavori sono stati stimati e saranno contabilizzati facendo riferimento all'elenco prezzi regionale vigente, aggiornato con D.G.R. n. 224 in data 4 marzo 2024. Saranno compensati, laddove possibile, a misura, mentre saranno contabilizzate in economia le lavorazioni frammentarie e/o di difficoltosa quantificazione. L'importo netto dei lavori ammonta a € 53.343,07 (€ 65.078,55 al lordo degli oneri I.V.A. al 22%) come da computo metrico estimativo allegato.

Mi riservo, ad avvenuto completamento dei lavori, di integrare il presente verbale con l'esatta quantificazione, a consuntivo, del costo del presente intervento.

Il Signor BERTERO Ivo, legale rappresentante della Ditta incaricata dei lavori, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo,


inerenti all'esecuzione degli stessi e di accettare senza sollevare riserve od obiezione alcuna la consegna dei lavori, che avviene contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale. I lavori inizieranno in data odierna.

Si dà atto, in base a quanto disposto dal Dirigente, dott. geol. Massimo BROCCOLATO, che:

- l'ing. Jean-Elisée BLANC, dipendente di ruolo della Struttura Interventi operativi, è nominato Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, Direttore operativo per le opere specialistiche e Responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008;
- il geom. Alessandro PLATER, dipendente di ruolo della Struttura Interventi operativi, è incaricato della direzione dei lavori ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023.
- il dott. for. Marco BETTINELLI, dipendente di ruolo della Struttura Interventi operativi, è incaricato dell'assistenza alla direzione lavori ai sensi dell'art. 114 e Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

In ragione di quanto sopra esposto, ho proceduto a dar corso all'immediata attivazione dei necessari interventi e, dichiarando che i lavori stessi rivestono il carattere di urgenza, ha redatto il presente verbale.

Quart, li 21 aprile 2025

Il Relatore  
- geom. Alessandro PLATER -   Il R.U.P.  
- dott. ing. Jean-Elisée BLANC - 

L'operatore economico:

L'Impresa  
- sig. Ivo BERTERO -

  
BERTERO COSTRUZIONI S.N.C.  
di BERTERO VERNY Ivo & C.  
Località Champsii n. 9  
11025 GRESOIN (AOSTA) (AO)  
Partita I.V.A. e Codice fiscale 01114290079

Il Dirigente

- dott. geol. Massimo BROCCOLATO -  

Il tecnico:

I Direttore dei lavori  
- geom. Alessandro PLATER -



Il tecnico:

L'assistente alla direzione dei lavori  
- Dott. For. Marco BETTINELLI -

## REPERTORIO FOTOGRAFICO



FOTO 1: vista a valle della frana nei pressi della Loc. Mattet



FOTO 2: vista del cedimento strutturale stradale in loc. Mattet