


Mercoledì 3 novembre 2004: visita dell'impianto

Mercredi 3 novembre 2004: visite de l'installation



1	ciottoli
2	materiale ceramico proveniente da una vicina discarica sottoposto a grossolana macinatura
3	residui provenienti da un giacimento di magnetite nella valle di Cogne (AO)
4	zeolite
5	miscela di suolo compost e " marmo verde " frantumato (rocce serpentinitiche e calcaree) proveniente da una vicina cava